

令和4年度 通学路合同点検 箇所一覧表

(教育総務課)

【本郷小学校】 案件無し

【本郷北小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策年度
1	町道4-134号線	町道2-37号線との交差点	・一時停止の道路標識の下側が曲がり道路側に出ているため、児童の歩行の際に危険である。	【下野警察署】 ・道路標識の設置箇所の変更を検討する。(対策済) 【地域生活課】 ・注意喚起の看板設置を検討する。(対策済)	・令和4年度 ・令和4年度

【上三川小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策年度
1	町道2-24号線 (紅葉通り)	町道4-367号線(旧県道)との交差点	・朝の通学時、交差点北側の横断歩道を横断している時に、西から左折する車がスピードを出して侵入してくることが多く、危険である。	【下野警察署】 ・見通しをよくするため道路標識の撤去を検討する。(対策済) 【地域生活課】 ・注意喚起の看板設置を検討する。(対策済)	・令和4年度 ・令和4年度
2	町道3-039号線	町道3-140号線交差点部から新4号国道歩道橋まで	・朝夕の交通量が多くまた、路面の破損が著しいため、歩行時危険である。 ・路肩拡幅及びグリーンベルトの設置を要望する。	【都市建設課】 ・道路改良(拡幅)を検討する。	継続 (来年度以降に実施を検討)

【坂上小学校】 案件無し

【北小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策年度
1	主要地方道宇都宮・結城線	町道1-01、1-02号線との交差点	・県道は交通量が多い上に、カーブも多く、また、スピードを出す車も多いため、先日も通学路内で事故が発生した。 (6/7 午前5時ごろ県道を南進してきた車が、お墓の先のカーブを曲がり切れずに車道西側の歩道部に乗り上げる事故が発生した。)	【宇都宮土木事務所】 ・事故地点及び学校入口の歩道部にガードレールの設置を検討する。(対策済) ・カーブ部に路面標示及び標識等の設置を検討する。(対策済) ・S字カーブ解消のため道路改良を検討する。 ・道路改良に合わせ、自転車レーンの設置を検討する。	・令和4年度 ・令和4年度 ・継続 (令和3年度から事業化) ・継続 (令和3年度から事業化)

【明治小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策年度
1	町道2-11号線	五社神社南付近から主要地方道羽生田・上蒲生線まで	・朝夕の交通量があり、児童が登下校で側道を歩行しているが、車道との区別がなく危険である。 ・道路側道に区画線の設置を要望する。	【都市建設課】 ・外側線及びカラー舗装の設置を検討する。	継続 (来年度以降に実施を検討)
2	町道2-08号線	忠魂碑北側の交差点	・冬場の下校時に忠魂碑の北側が暗く、夜間体育館開放時等に車両が通行し、危険性が高いので、防犯灯の設置を要望する。	【地域生活課】 ・現場の状況を確認後、設置について検討する。	・令和4年度中に実施予定

【明治南小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策年度
1	町道3-190号線	町道3-095号線との交差点	・通学路で使用しており、車が交差点を通過する際に注意を促すような対策を検討してほしい。	【地域生活課】 ・注意喚起の看板設置を検討する。(対策済)	令和4年度

【本郷中学校】 案件無し

【上三川中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策年度
1	主要地方道宇都宮・結城線	町道1-13号線との交差点(セブンイレブン下野上三川店東側)	・昨年度、横断歩道を渡っている生徒と県道を西から右折した車との接触事故が発生した。 ・交差点部は交通量も多く、スピードを出している車も多いため、危険である。	【学校】 ・交通安全指導を引き続き徹底していく。	継続

【明治中学校】 案件無し