

# 平成24年度 通学路緊急合同点検 対策一覧表

## 【本郷小学校】

(平成27年3月31日時点)

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	町道1-23号線		S字クランクで見通しが悪い。	横断歩道の設置を検討。	下野警察署	対策済
2	町道1-23号線		交差点内を児童が横断するが信号機がない。	信号機の設置を検討。	下野警察署	設置時期は未定
3	県道 下岡本・上三川線		横断歩道がない。	横断歩道の設置を検討。 横断歩道の設置に伴う横断待ちの児童のたまり場が確保できるかを検討。	下野警察署 宇都宮土木事務所	対策済
4	町道1-23号線		カーブで見通しが悪い。	防護柵及び歩道が設置されており、児童の横断もないため学校で児童に危険である旨指導することを検討。	学校	対策済
5	町道2-34号線		横断歩道がない。	東側の下岡本上三川線の拡幅により、歩道及び横断歩道が設置されるため通学路の変更を検討。	学校	対策済
6	町道1-23、町道1-25号線、 町道4-057号線、町道4-172号線		朝の交通量が多くスピードを出す車が目立つ。	歩道及びスクールゾーンの道路標識等の整備がされているため、学校で注意するよう指導。	学校	対策済
7	町道1-25号線、町道2-47号線		歩道がなくスピードを出す車が目立つ。	歩道設置は困難なため通学路の変更を検討。	学校	対策済
8	町道2-44号線、町道4-153号線		歩道がなくスピードを出す車が目立つ。	外側線の設置を検討。	都市建設課	対策済

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、宇都宮国道事務所、宇都宮土木事務所、上三川町都市建設課、下野警察署

## 【本郷北小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	県道 雀宮・真岡線		大型車両が多く一部歩道が未整備である。	注意喚起の路面標示の設置を検討。	宇都宮土木事務所	対策済
2	県道 二宮・宇都宮線		交通量が多く児童が横断するが横断歩道がない。	横断歩道の設置を検討。	下野警察署	対策済
3	町道2-37号線		交通量が多くスピードを出す車が目立つ。	車の走行速度を抑制させるための速度規制看板等の設置を検討。	下野警察署	平成27年度
4	県道 雀宮・真岡線		押しボタン式の信号機により雀宮真岡線を横断するが、横断待ちのためのたまり場がないため町道側に児童がたまってしまふ。	歩道の設置が困難であるため通学時における立会指導等により対応することを検討。	学校	対策済

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、宇都宮国道事務所、宇都宮土木事務所、上三川町都市建設課、下野警察署

## 【上三川小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	町道4-367号線		歩道が狭く側溝蓋のがたつきがあり歩行しづらい。	側溝蓋の交換は順次行っている。	都市建設課	対策済
2	主要地方道 宇都宮・結城線		交通量が多いが信号機がない。	信号機の設置を検討。	下野警察署	対策済
3	主要地方道 宇都宮・結城線		交通量が多いが信号機がない。	感知式信号の設置を検討。	下野警察署	設置時期は未定

4	町道2-28号線		交通量が多いが信号機がない。	押しボタン式信号機の設置検討。	下野警察署	設置時期は未定
5	町道2-29号線		交通量が多く横断するのに危険である。	横断歩道の引き直し及び横断歩道あり(ダイヤモンド)の路面標示を検討。	下野警察署	対策済
6	町道4-297号線		カーブで見通しが悪い。	外側線の引き直しを検討。	都市建設課	対策済
7	町道2-29号線		交通量が多いが信号機がない。	歩行者用灯器の設置を検討。	下野警察署	平成28年度
8	新4号国道		歩道橋の欄干が低い。(1m)	欄干の高さを1.2mにする。	宇都宮国道事務所	対策済
9	町道3-209号線、町道4-367号線		新国道4号の下を横断する部分の信号が変わるのが早い。	信号機の秒数調整を検討。→対策困難なため2回に分けて横断するように指導。	下野警察署 →学校	対策済
10	町道5-187号線		武名瀬川沿いにガードレールがなく落下の危険がある。	ガードレールの設置や歩道の拡幅等のハード面の対策は困難であるため、通学時の立会指導等による対応を検討。	学校	対策済
11	町道5-118号線		西側の路側帯が狭く登下校時ともに東側を通行している。	舗装修繕時に西側路側帯を広くする。	都市建設課	対策済
12	県道 下岡本・上三川線		交通量が多いが信号機がない。	押しボタン式信号機の設置検討。	下野警察署	設置時期は未定
13	主要地方道 真岡・上三川線		県道にガードレールがなく危険であり、町道の幅員も狭い。	ガードレールの設置や歩道の拡幅等のハード面の対策は困難であるため、通学時の立会指導等による対応を検討。	学校	対策済
14	町道2-25号線		見通しが悪い。	ガードレールの設置や歩道の拡幅等のハード面の対策は困難であるため、通学時の立会指導等による対応を検討。	学校	対策済
15	町道4-221号線		カーブで見通しが悪く、横断歩道はあるが車が止まらない。	ガードレールの設置や歩道の拡幅等のハード面の対策は困難であるため、通学時の立会指導等による対応を検討。	学校	対策済

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、宇都宮国道事務所、宇都宮土木事務所、上三川町都市建設課、下野警察署

【坂上小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	主要地方道 宇都宮・結城線		小学校があることを示すスクールゾーンの道路標示がない。	宇都宮土木事務所より路面標示困難なため、上三川町交通防災係により注意喚起看板の設置をおこなった。	総務課	対策済
2	主要地方道 宇都宮・結城線		横断歩道がない。	横断歩道の設置を検討。	下野警察署	対策済
3・4	主要地方道 宇都宮・結城線		横断歩道がない。	横断歩道の設置を検討。 歩道切下及びポストコーン設置により対応済み。	下野警察署 宇都宮土木事務所	対策済
5	町道1-12号線		ガードレールがなく、白線が消えかかっている。	道路幅員が狭く、道路管理者によるガードレールの設置は困難であるため、外側線の引き直しを検討。	都市建設課	対策済
6	町道2-20号線、町道5-031号線		歩道がない。	歩道設置は困難であるため外側線の設置を検討。	都市建設課	対策済
7	主要地方道 宇都宮・結城線		交通量が多く見通しが悪い。	平成25年度から道路の拡幅工事を実施する。	宇都宮土木事務所	実施中

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、宇都宮国道事務所、宇都宮土木事務所、上三川町都市建設課、下野警察署

【北小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	町道1-01号線		交通量が多いが横断歩道がない。	注意喚起の路面標示の設置を検討。	都市建設課	対策済
2	町道2-07号線		水路に柵がないため通行時に落ちると危険である。	防護柵の設置を検討。	都市建設課	対策済
3	町道3-022号線		井川に架かる橋に柵がないため通行時に落ちると危険である。	平成24年度中に防護柵を設置。	都市建設課	対策済
4	町道3-113号線、町道3-114号線		用水路に柵がないため通行時に落ちると危険である。	用水であるため隣接地権者の了解を得られれば防護柵の設置を検討。	都市建設課	対策済

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、宇都宮国道事務所、宇都宮土木事務所、上三川町都市建設課、下野警察署

【明治小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	町道2-09号線		交通量が多いが、歩道が設置されていない。	歩道の設置は困難であるため、橋の東側に横断歩道の設置を予定しており、現在縁石を撤去した状態である。	下野警察署	対策済
2	町道1-08号線		交通量が多く、横断歩道はあるが車が止まらない。	横断歩道の引き直し及び信号機の設置を検討。	下野警察署	平成27年度
3	町道2-09号線		見通しが悪いがスピードを出す車が多い。	路面標示(T字マーク)の設置を検討。 横断歩道の引き直しを検討。	都市建設課 下野警察署	対策済
4	町道1-06号線		横断歩道はあるが、車が止まらない。	横断歩道及び歩道が設置されており、ハード面の対策は難しいため、通学時の立会指導等で対応を検討。	学校	対策済

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、宇都宮国道事務所、宇都宮土木事務所、上三川町都市建設課、下野警察署

【明治南小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	国道352号線		歩道が狭くガードレール未設置箇所があり危険である。	一部について歩道の拡幅整備計画を策定中であり、それにあわせガードレール設置	宇都宮土木事務所	対策済
2	県道 結城・石橋線		道幅が狭く、国道352号線と交わるために交通量が多い。	道路拡幅工事については設計中であり、一部については外側線の引き直しを検討。	宇都宮土木事務所	実施中

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、宇都宮国道事務所、宇都宮土木事務所、上三川町都市建設課、下野警察署