

平成23年度 上三川町上水道の環境放射能測定結果 (2回目～19回目)

[単位：Bq/Kg]

採水地点	しらさぎ配水場		蓼沼配水場		多功配水場	
	放射性ヨウ素	放射性セシウム	放射性ヨウ素	放射性セシウム	放射性ヨウ素	放射性セシウム
	ヨウ素131	セシウム134+137	ヨウ素131	セシウム134+137	ヨウ素131	セシウム134+137
暫定規制値※1	300	200	300	200	300	200
乳児規制値※2	100	-	100	-	100	-
H23.3.30	不検出	4.8	5.4	6.9	不検出	3.8
H23.4.11	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
H23.4.18	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
H23.4.28	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
H23.5.9	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
H23.5.16	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
H23.5.23	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
H23.5.30	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
H23.6.6	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
H23.6.13	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
H23.6.20	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
H23.6.27	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
H23.7.4	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
H23.8.1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
H23.9.5	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
H23.10.3	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
H23.11.7	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
H23.12.5	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出

※1 原子力安全委員会が定めた飲食物制限に関する暫定規制値

※2 食品衛生法に基づく暫定規制値

◎しらさぎ配水場の配水区域

大字上三川、しらさぎ、上蒲生の一部、下蒲生、川中子の一部、三村、五分一、坂上、三本木

◎蓼沼配水場の配水区域

大字上郷、西蓼沼、東蓼沼、西汗、東汗、上文挾、西木代、磯岡、石田、上蒲生の一部、川中子の一部、上神主、下神主、鞆堂、ゆうきが丘、多功の一部

◎多功配水場の配水区域

大字多功、梁、大山、天神町

